



PRESA ZA VOĆE

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



TEHIČKI PODACI

Pogon: Ručna mašina za presovanje i ceđenje voća

Dimenzije koša prese (zapremina):

25cm x 35 cm - zapremina 20 l

30cm x 40 cm - zapremina 30 l

35cm x 50 cm - zapremina 50 l


40cm x 55 cm - zapremina 75 l

45cm x 60 cm - zapremina 100 l

Materijal: Drveni delovi prese od bukovog drveta, metalni delovi od čelika i livenog gvožđa.

Delovi prese:

1. pokretni držac
2. klin
3. otvor za rucicu
4. vijak
5. koš prese
6. letvice koša
7. slivnik za prihvat soka
8. drveni blokovi
9. drvene polukružne ploce



Slika 1.

SAVETI ZA UPOTREBU

1. Ubacite ručicu u otvor (3) i okrećite je u pravcu suprotnom kazaljki na satu da bi se pokretni držac (1) podigao do vrha vijka (4). – *Slika 1.*
2. Iz koša prese (5) izvadite sve drvene delove prese: dve polukružne drvene ploce (9) i šest drvenih blokova (8).
3. Četkom očistite ili usisivačem usisajte čestice prašine koje su se skupile u košu prese, pa vlažnom krpom prebrišite sve drvene i metalne delove prese.
4. Ispod slivnika (7) na koji se oslanja koš prese postavite posudu za skupljanje voćnog soka.
5. Napunite do vrha koš prese (5) iseckanim voćem – *Slika 1.* Voće možete staviti direktno u koš ili mrežaste vrećice, koje služe za lakše vađenje komine iz koša nakon završetka ceđenja voća.
6. Na površinu voća postavite polukružne drvene ploče (9) – *Slika 3.*
7. Preko polukružnih drvenih ploča normalno na pravac u kome su one postavljene stavite dva drvena bloka u obliku trapeza, tako da bocne ivice ovih blokova dodiruju koš prese. Nakon toga, na trapezaste blokove složiti unakrsno preostale drvene blokove (8) – *Slika 4.*



Slika 2.



Slika 3.



Slika 4.



Slika 5.

8. Okrećite ručicu prese u pravcu kazaljke na satu sve dok se pokretni držač (1) ne spusti na drvene blokove (8). Voditi računa o tome da blokovi budu postavljeni blizu vijka (4) – *Slika 5*.



Slika 6.



Slika 7. (položaj A)



Slika 7- (položaj B)

9. Ubacite metalne klinove (2) u otvore na pokretnom držacu tako da vrhovi klinova upadnu u rupe koje se nalaze na donjoj unutrašnjoj ploči pokretnog držaca. Gornji vrhovi klinova moraju biti okrenuti u smeru kazaljke na satu (suprotno jedan u odnosu na drugi) – *Slika 6*.

10. Stanite ispred prese i pomerajte rucicu napred i nazad. Svaki pomeranjem rucice zapinjac na držacu ce prelaziti iz položaja A u položaj B, a držac ce se kretati po vijku ka dnu koša pritiskajući istovremeno drvene blokove ispod sebe. Time je otpočeo proces ceđenja voća.

11. Pomerajte rucicu sve dok se držac ne spusti do ivica koša prese (5). Kada držac dodirne ivicu zaustavite ručicu i završite proces ceđenja da ne bi oštetile drvene letvica koša (6).

12. Izvadite klinove iz rupa i podignite pokretni držac da bi se oslobodili drveni blokovi.

13. Sklonite drvene blokove i polukružne ploče, pa iz koša prese izbacite kominu.

ODRŽAVANJE

Nakon upotrebe temeljno ocistiti presu.

NAPOMENA

Za efikasno ceđenje voća preporuka je da koš prese bude napunjen do vrha. Za ceđenje male količine voca u polupraznom košu, neophodno je dodati veći broj drvenih blokova.

Alatioprema doo
Jermenska 6, 21000 Novi Sad
064/1152-776
WWW.ALATIOPREMA.RS