

CLIMA FREON SRL

Showroom: Calea Rahovei Nr. 222 BIS

Produs: Soluție UV pentru detectarea fisurilor în instalațiile frigorifice și de Aer Condiționat

Instrucțiuni de Utilizare:

Soluția UV se introduce în furtunul racordat la instalația frigorifică, iar după conectarea acestuia la butelia de freon, soluția este introdusă în interiorul sistemului de agentul refrigerant folosit la umplerea instalațiilor frigorifice.

Este indicat folosirea sistemului frigorific pentru ca soluția să poată fi plimbată în toată instalația. În funcție de mărimea și zona fisurii aceasta va ieși împreună cu uleiul și agenții refrigeranți colorând zona fisurată și vizibilă cu ochiul liber sau cu ajutorul kitului UV (lanternă + ochelari).

Unitatea de măsură pentru 450gr de freon este corespunzătoare cu dozajul din partea superioară a flaconului.

În cazul în care a-ți introdus din greșeală un dozaj mai mare acesta nu este dăunător instalației frigorifice fiind compatibil cu subansamblele sistemelor frigorifice.

Soluția este compatibilă cu orice tip de freon. (R134a, R404A, R234yf, R410A, R32, R407A, R407F, R407C, R600 etc.)

Avertizare: Utilizați Soluția UV numai cu echipament specializat și ochelari de protecție. A nu se lăsa la îndemâna copiilor iar în caz de ingerare consultați medical.